CABLE LIST

Nr.	Cable type	intern		extern	Description
W1	3G1,5	X4	------>	PSH1	PSH1
W2	3G1,5	X4	------>	XV1	XV1
W3	3G1,5	X4	------>	XV2	XV2
W4	3G1,5	X4	------>	XV3	XV3
W5	3G1,5	X4	------>	PT1	PT1
W6	H07V-K 2.5	PE	------>	Весь внешний металл	Заземление внешних металлических лотков
W7	3G1,5	X1	------>	X0	Power Supply 1x220V+N+PE
W8	5G0,75	X4	------>	PSA1	PSA1